

COMMUNIQUE DE PRESSE

LUNDI 07 SEPTEMBRE 2026

INVESTIGATIONS TECHNIQUES SUR LA FLOTTE ATR

Air Corsica suit avec une vigilance renforcée plusieurs événements techniques susceptibles d'être liés au fonctionnement des différents équipements d'alimentation des conditionnements d'air des ATR.

Dans ce cadre, des investigations approfondies sont actuellement conduites en étroite collaboration avec **le constructeur ATR et ses partenaires motoriste et équipementiers** afin d'en identifier précisément l'origine et de mettre en œuvre les mesures correctives les plus appropriées.

Par mesure de précaution, Air Corsica et le constructeur ont donc décidé d'arrêter temporairement l'exploitation de certains appareils de la flotte ATR afin de procéder à des inspections et vérifications techniques complémentaires.

Ces mesures préventives entraînent actuellement des perturbations opérationnelles susceptibles d'affecter certains vols du réseau. Afin de limiter au maximum les conséquences pour ses clients et de préserver la continuité de desserte de la Corse, **Air Corsica mettra en place à partir du mercredi 9 septembre un dispositif exceptionnel d'affrètement d'avions complémentaires.** Ce dispositif vise à garantir dans les meilleures conditions possibles le maintien du programme de vols.

La sécurité des passagers, des équipages et du personnel demeure la priorité absolue d'Air Corsica. Aucune décision opérationnelle n'est prise sans l'avis des équipes techniques compétentes et dans le strict respect des procédures applicables.

La compagnie est pleinement mobilisée pour informer ses passagers dans les meilleurs délais de toute évolution de leur vol. Les clients concernés sont contactés directement par SMS et par courrier électronique et bénéficient d'un accompagnement personnalisé par les équipes d'Air Corsica.

Air Corsica remercie l'ensemble de ses passagers pour leur compréhension et tient à saluer l'engagement de ses collaborateurs, pleinement mobilisés pour assurer la continuité du service aérien dans les meilleures conditions de sécurité.